



SIGAMOS *creando futuro*



# Informe de recepción de ambulancias y accesorios donados por la Asociación de los Bomberos Voluntarios de Japón y la Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa

05 octubre 2018

Unidad de Movilización de Recursos, FOSALUD



## Índice

1.	Introducción .....	3
2.	Componentes de la donación .....	3
3.	Detalles del proceso .....	3
4.	Anexos .....	5
	Anexo 1. Entrega de equipo a cuerpo de Bomberos de El Salvador .....	5
	Anexo 2. Fotografías de ambulancias .....	6
	Anexo 3. Informe técnico de evaluación técnica de las 4 ambulancias donadas por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Japón .....	7



## 1. Introducción

El presente informe busca reflejar la situación del proceso de recepción de la donación de 4 ambulancias, así como equipo de emergencia y rescate, enviado por la Asociación de los Bomberos Voluntarios de Japón y la Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa, mediante la gestión de la Excelentísima Embajadora de El Salvador en Japón, la Sra. Martha Zelayandía.

## 2. Componentes de la donación

a) **Equipo de ambulancias:** se recibieron 4 ambulancias, las cuales se detallan en la siguiente tabla:

Detalle	Marca	Año	Póliza	Placa	Fecha de recepción	Valuo
Ambulancia	Toyota	2000	8546	N-12058	21 de mayo de 2018	\$ 28,438.35
Ambulancia	Nissan	2007	8905	N-12415	24 de julio de 2018	Pendiente
Ambulancia	Nissan	2003	8962	N-12414	01 de agosto de 2018	Pendiente
Ambulancia	Toyota Hiace	2009	81028	N-12412	16 de agosto de 2018	Pendiente

b) **Equipo de emergencia y rescate:** Se recibió equipo de emergencia y rescate, el cual iba dirigido al cuerpo de bomberos de El Salvador, cuya entrega fue realizada el 24 de agosto de 2018, el equipo consiste en:

- 68 chaquetas,
- 10 de cinturones de seguridad,
- 24 cascos y
- 4 pares de botas

## 3. Detalles del proceso

**Donante:** Asociación de los Bomberos Voluntarios de Japón y la Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa

**Gestión:** La gestión de la Donación fue realizada por la Excelentísima Embajadora de El Salvador en Japón, la Sra. Martha Zelayandía

**Coordinación de cooperación en Fosalud:** las gestiones fueron coordinadas localmente por el Licenciado Adonay De Paz, Jefe de Movilización de Recursos, los procesos jurídicos estuvieron a cargo del Licenciado Gerbert Marquelli, Jefe del Área Jurídica, con el apoyo de la Licenciada Alely Marroquín, asesora Jurídica. La evaluación técnica de las ambulancias estuvo a cargo del Dr. Stanley Lara, Coordinador del Programa de Emergencias Médicas y por el Licenciado Jonathan Gonzales, Jefe de Servicios Generales.

### Etapas del proceso



**Paso 1.** Envío de información. Se tuvo la notificación y envío de documentos por parte de la Embajadora Zelayandía a través de la Dirección General del Servicio Exterior, Ministerio de relaciones exteriores.

**Paso 2.** Aceptación de las ambulancias por parte de la Ministra de Salud (carta de aceptación)

**Paso 3.** Trámite de franquicia presidencial (En casa presidencial)

**Paso 4.** Solicitar a Aduanas la excepción de impuestos (Derechos Arancelarios de Importación)

**Paso 5.** Trámites aduanales, se hizo todo el trámite debido, y se contrataron los servicios de una empresa experta en trámites aduanales

**Paso 6:** Pago de parqueo de todas las ambulancias y pago de imposición de multa por la tercer ambulancia donada

**Paso 7.** Arribo de las ambulancias a Fosalud

**Paso 8.** Evaluación técnica, reconocimiento de equipo, pruebas de funcionamiento, de igual forma se hace un valúo del bien por parte de peritos evaluadores

**Paso 9.** Trámites para funcionamiento. Se procedió a realizar los trámites de placas, seguro, inclusión en plan de mantenimiento, rotulación.

**Paso 10.** Ubicación en servicios. Las ambulancias han sido destinadas para fortalecer el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). De momento se han obtenido la placa para una ambulancia que ya está en funcionamiento, las demás están en trámite.

**Paso 11.** Presentación oficial: Se espera realizar un evento para presentar los equipos y la donación realizada, aún está pendiente definir fecha del evento.

Además de hizo la entrega del equipo que venía para el cuerpo de Bomberos de El Salvador (ver anexo 1)



## 4. Anexos

### Anexo 1. Entrega de equipo a cuerpo de Bomberos de El Salvador

DESTACADOS | NOTICIAS | NOVEDADES

#### FOSALUD entrega accesorios a Bomberos de El Salvador en nombre de la Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa

24 AGOSTO, 2018

COMPARTIR:    

Link de video

<http://bit.ly/2QV31RU>

Ver comunicado

<http://bit.ly/2P88Z0f>

Como parte de los esfuerzos por mejorar el trabajo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador para enfrentar situaciones de emergencia, el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), en nombre de la Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa (SPJD), hizo entrega a esta institución de un equipo de accesorios consistentes en 68 chaquetas, 10 de cinturones de seguridad, 24 cascos y 4 pares de botas, accesorios donados por la Asociación de los Bomberos Voluntarios de Japón.

El envío de los accesorios para el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, fue posible gracias a las gestiones de la embajadora de El Salvador en Japón, Martha Zelayandía Cisneros y la SPJD, a través del Programa de Cooperación, quienes brindaron el apoyo de coordinación y la realización de los trámites pertinentes para hacer efectivo el envío.

La donación de los accesorios no tiene un valor comercial y busca fortalecer las acciones del personal de bomberos que realizan actividades de evacuación y rescate, protección de las personas y sus bienes, cooperación y auxilio a poblaciones vulnerables.

El breve, pero significativo acto de entrega se realizó en la sede administrativa de FOSALUD, con presencia de la Directora Ejecutiva de FOSALUD, Verónica Villalta, el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Arístides Valencia y el Director General del Cuerpo de Bomberos, Mayor José Joaquín Parada Jurado y personal bomberos.

“A gradecemos las gestiones de nuestra embajadora El Salvador en Japón, de la Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa y la Asociación de los Bomberos Voluntarios de Japón. va que esta



## Anexo 2. Fotografías de ambulancias



## Anexo 3. Informe técnico de evaluación técnica de las 4 ambulancias donadas por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Japón.

El informe técnico fue elaborado por la Gerencia administrativa a través de la Unidad de Servicios Generales y por la Gerencia técnica a través del Programa de Emergencias Médicas

### Generalidades

**Catalogación:** Ambulancias Catalogadas como Tipo “B”

**Funcionamiento:** Las cuatro ambulancias caminan y necesitan revisión mecánica básica

**Trámite de seguros:** En relación a la cobertura de las 4 ambulancias, donadas por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Japón, se tiene la limitante que las aseguradoras no dan cobertura para daños propios ante cualquier tipo de siniestro, únicamente se tendrá cobertura de daños a terceros y se aseguraran en cuanto todas estén legalizadas para poder circular a fin de realizar un solo tramite de pólizas de seguros

**Repuestos en el mercado nacional:** No se cuenta con repuestos en nuestro mercado nacional, para hacer frente a las reparaciones de cualquier falla mecánica que pueda ocurrir durante la circulación de las ambulancias

**Asignación de ambulancias:** Las ambulancias serán asignadas en las diferentes bases de Asistencias de Emergencias /SEM, una vez estén concluidos los trámites correspondientes en lo relacionado a SERTRACEN, (Placas, tarjetas de Circulación) y Aseguradoras.

De las 4 Ambulancias recibidas en calidad de donación únicamente se ha legalizado la circulación de la Póliza 8546, Esta ambulancia ya se utilizó para cubrir eventos Institucionales en periodo de vacaciones de Agosto 2018, en CIFCO, aparte de haber servido para capacitación de prácticas de personal de USAR, en fecha Julio 2018, evento en el que participo el Dr. Roberto Gavidia / Actualmente esta ambulancia se encuentra en BOSEM Aguilar Rivas de Santa Tecla, únicamente está pendiente de los logos del Sistema de Emergencias médicas para que pueda apoyar esta base Asistencial

**Valuó de precio de mercado de ambulancias donadas:** Para determinar el precio de activación contable, se ha realizado un valuó, con empresa evaluadora de vehículos, están pendientes de evaluar las últimas tres ambulancias recibidas, debido a que no cuentan con tarjeta de circulación y placas por estar en trámites en Sertracen



## Especificaciones técnicas por ambulancia

### 1- Ambulancia Marca Toyota Año 2000, con Póliza 8546 / Recibida en fecha 21 de Mayo de 2018:

**Trámite de placas:** Este vehículo, ya cuenta con Placas Nacionales N-12058, tarjeta de Circulación, y esta activada contablemente por un monto de \$ 28,438.35, según valuó efectuado por empresa evaluadora de vehículos.

**Ubicación actual de la ambulancia:** Bosem Aguilar Rivas

Tabla 1. Evaluación Técnica, Descripción del vehículo y sus accesorios

Datos del Vehículo				
CHASIS GRAVADO	S/D	Nº CILINDROS	4	
VIN	TRH226-0006669	CILINDRADA	2700	
Nº MOTOR	2RT-0815109	PESO	2870	
AÑO	2000	NºPUERTAS	5	
MARCA	TOYOTA	Nº PLACA	12058	
LINEA Y ESTILO	AMBULANCIA	UBICACIÓN VOLANTE	IZQUIERDO	
CLASE	AMBULANCIA TIPO "B"	CONDICION DE VEHICULO	EN BUEN ESTADO	
COLOR	BLANCO CON LINEAS ROJAS	FECHA DE PRODUCCION	15/01/2000	
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA	MODELO	0	
CAPACIDAD ASIENTOS	2	EN CALIDAD	DONACION JAPON	
VALOR (POLIZA)	\$ 1,025.00	COBERTURA DE SEGURO	EN TRAMITE	
VALOR DE VALUO ASIGNAD	\$ 28,438.35	KM	163,196 MILLAS	
VALOR CONTABLE ACTIVAD	\$ 28,438.35	CODIGO INVENTARIO	NO ASIGNADO	
LUGAR DE ASIGNACION	EN TRAMITE	KM		
FECHA DE INTRODUCCION (SEGUN POLIZA 8546):	21 D			
ESTADO ACTUAL:	ACCESORIOS EN CABINA ASISTENCIAL	FUNCIONAMIENTO Y CONDICION		
		BUENO	REGULAR	MALO
VIDRIO LADO DERECHO SUBE LENTAMENTE Y NO CIERRA POR COMPLETO LUCES EXTERIORES FUNCIONANDO TODAS, LUCES DE LAS DOS CABINAS FUNCIONANDO PERFECTAMENTE SE VERIFICARON LUCES Y SONIDOS FUNCIONANDO	AIRE ACONDICIONADO CABINA	X		
	AIRE ACONDICIONADO CABINA ASISTENCIAL	X		
	SISTEMA SUBE VIDRIOS		X	
	SISTEMA DE LUCES	X		
	SISTEMA AMORTIGUACION PUERTA TRASERA	X		
	SIRENA	X		
	LLANTA DE REPUESTO	X		
	MICA	X		
	LLAVE "L"	X		
	EXTINTOR		NO POSEE	
SE REALIZO PRUEBA, NO COMUNICA CON CABINA ASISTENCIAL, SINEMBARGO NO SE POSEE DIVISION ENTRE AMBAS CABINAS, EXISTE FACIL COMUNICACIÓN EN COLOR NEGRO, DEBEN PINTARSE Y VERIFICAR SI ES COMPATIBLE EL SISTEMA INSTALADO EN EL PAIS. SE REALIZO PRUEBA Y FUNCIONA CORRECTAMENTE FUNCIONANDO TAPICERIA DELANTERA SE OBSERVA DETERIORADA SE REALIZO PRUEBA Y AL PARECER NO RECIBE ENERGIA	TRIANGULO REFLECTIVO	X		
	LAVAMANOS	X		
	BAULERA	X		
	INTERCOMUNICADOR			X
	RELOJ EMPOTRADO	X		
	BASURERO PEQUEÑO		X	
	CILINDROS DE OXIGENO (2)	X		
	TENSIOMETRO (EMPOTRADO)	X		
	TERMOMETRO (EMPOTRADO)	X		
	VENTILADOR MECANICO (EMPOTRADO)	X		
SE REALIZO PRUEBA Y FUNCIONA CORRECTAMENTE FUNCIONANDO TAPICERIA DELANTERA SE OBSERVA DETERIORADA SE REALIZO PRUEBA Y AL PARECER NO RECIBE ENERGIA	CAMILLA DE PALA (2)	X		
	ESTADO DE LLANTAS		X	
	ESTADO DE TAPICERIA		X	
	CAMILLA PRINCIPAL	X		
	SISTEMA DE SALIDA DE OXIGENO	NO SE LOGRO DETERMINAR SU FUNCIONAMIENTO		
	CAMILLA PLEGABLE PARA TRASLADO	X		
	CAMARA	NO POSEE		
	GOLPES/CORROSION/OTROS	DETALLE MINIMO DE PINTURA EN EN COSTADO IZQUIERDO, NO SE OBSERVA CORROSION, ESTRIBO TRASERO PRESENTA ENDIDURAS LEVES		



**2- Ambulancia Nissan, Año 2007, con Póliza 8905 / Recibida en fecha 24 de Julio de 2018**
**Trámite de Placas:** Este vehículo, ya cuenta con Placas Nacionales N-12415,

**Ubicación Actual de Ambulancia:** Sede Administrativa

**Tabla 2. Evaluación Técnica, Descripción del vehículo y sus accesorios**

Datos del Vehículo				
CHASIS GRAVADO	FPWGE50002005	N° CILINDROS	6	
VIN	FPWGE50002005	CILINDRADA	3500	
N° MOTOR	S/D	PESO	2830	
AÑO	2007	N°PUERTAS	4	
MARCA	NISSAN	N° PLACA	EN TRAMITE	
LINEA Y ESTILO	AMBULANCIA	UBICACIÓN VOLANTE	IZQUIERDO	
CLASE	AMBULANCIA	CONDICION DE VEHICULO	EN BUEN ESTADO	
COLOR	BLANCO CON FRANJA ROJA	FECHA DE PRODUCCION	15/01/2007	
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA	MODELO	GE50	
CAPACIDAD ASIENTOS	2	EN CALIDAD	DONACION JAPON	
VALOR (POLIZA)	\$	1,276.65	COBERTURA DE SEGURO	EN TRAMITE
VALOR CONTABLE	EN TRAMITE	KM	51,106	
FECHA DE INTRODUCCION (SEGÚN POLIZA 8905):	24 DE JULIO 2018			

ESTADO ACTUAL:	ACCESORIOS EN CABINA ASISTENCIAL	FUNCIONAMIENTO Y CONDICION		
		BUENO	REGULAR	MALO
AIRE NO ENFRIA, SOLO FUNCIONA VENTILADOR	AIRE ACONDICIONADO CABINA			X
AIRE NO ENFRIA, SOLO FUNCIONA VENTILADOR	AIRE ACONDICIONADO CABINA ASISTENCIAL			X
	SISTEMA SUBE VIDRIOS	X		
LUCES EXTERNAS Y DE LAS DOS CABINAS FUNCIONANDO PERFECTAMENTE	SISTEMA DE LUCES		X	
	SISTEMA AMORTIGUACION PUERTA TRASERA	X		
UN FOCO DE SIRENA TRASERA DE LADO IZQUIERDO NO FUNCIONA, LAS DEMAS LUCEN FUNCIONAN PERFECTAMENTE.	SIRENA	X		
	LLANTA DE REPUESTO	X		
	MICA	X		
	LLAVE EN "ELE"	X		
	EXTINTOR		NO POSEE	
	TRIANGULO REFLECTIVO		NO POSEE	
	LAVAMANOS	X		
	BAULERA	X		
NO POSEE INTERCOMUNICADOR, SIN EMBARGO NO SE POSEE DIVISION ENTRE AMBAS CABINAS, EXISTE FACIL COMUNICACIÓN	INTERCOMUNICADOR		NO POSEE	
	RELOJ EMPOTRADO	X		
	BASURERO PEQUEÑO	X		
EN COLOR NEGRO, DEBEN PINTARSE Y VERIFICAR SI ES COMPATIBLE EL SISTEMA INSTALADO EN EL PAIS. SE REALIZO PRUEBA Y FUNCIONA CORRECTAMENTE	CILINDROS DE OXIGENO (2)	X		
	TENSIOMETRO (EMPOTRADO)		NO POSEE	
	TERMOMETRO (EMPOTRADO)		NO POSEE	
	VENTILADOR MECANICO (EMPOTRADO)	X		
	CAMILLA DE PALA	X		
	ESTADO DE LLANTAS	X		
	ESTADO DE TAPICERIA		X	
	CAMILLA PRINCIPAL	X		
SE VERIFICO FUNCIONANDO	SISTEMA DE SALIDA DE OXIGENO (EMPOTRADO)	X		
	CAMILLA PLEGABLE PARA TRASLADO	X		
	CAMARA	X		
SE ENCONTRO MOHO EN VARIAS GAVETAS DE LA CABINA ASISTENCIAL Y LEVEMENTE EN PEQUEÑAS ZONAS INFERIORES EXTERNO DEL LADO TRASERO	GOLPES/CORROSION/OTROS		NO SE OBSERVAN GOLPES, ALGUNOS RAYONES MINUSCULOS EN LATERALES	

### 3- Ambulancia Marca Nissan, Año 2003, con Póliza 8962 / Recibida en Fecha 01 de Agosto de 2018

**Tramite de Placas:** Este vehículo, ya cuenta con Placas Nacionales N-12414

**Ubicación Actual de Ambulancia:** Sede Administrativa

#### Evaluación Técnica, Descripción del vehículo y sus accesorios

Datos del Vehículo			
CHASIS GRAVADO	FLWGE50000436	N° CILINDROS	6
VIN	FLWGE50000436	CILINDRADA	3500
N° MOTOR	S/D	PESO	2830
AÑO	2003	N°PUERTAS	4
MARCA	NISSAN	N° PLACA	EN TRAMITE
LINEA Y ESTILO	AMBULANCIA	UBICACIÓN VOLANTE	IZQUIERDO
CLASE	AMBULANCIA	CONDICION DE VEHICULO	EN BUEN ESTADO
COLOR	BLANCO CON FRANJA ROJA	FECHA DE PRODUCCION	15/01/2007
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA	MODELO	GE50
CAPACIDAD ASIENTOS	2	EN CALIDAD	DONACION JAPON
VALOR (POLIZA)	\$ 1,284.65	COBERTURA DE SEGURO	EN TRAMITE
VALOR CONTABLE	EN TRAMITE	KM	123.570
FECHA DE INTRODUCCION (SEGÚN POLIZA 8962): 01 DE AGOSTO 2018			

ESTADO ACTUAL:	ACCESORIOS EN CABINA ASISTENCIAL	FUNCIONAMIENTO Y CONDICION		
		BUENO	REGULAR	MALO
AIRE NO ENFRIA	AIRE ACONDICIONADO CABINA			X
AIRE NO ENFRIA	AIRE ACONDICIONADO CABINA ASISTENCIAL			X
	SISTEMA SUBE VIDRIOS	X		
LUCES EXTERNAS Y DE LAS DOS CABINAS FUNCIONANDO PERFECTAMENTE	SISTEMA DE LUCES	X		
	SISTEMA AMORTIGUACION PUERTA TRASERA	X		
FOCO DE SIRENA DELANTERA LADO DERECHO EN MAL ESTADO.	SIRENA	X		
	LLANTA DE REPUESTO		NO POSEE	
	MICA	X		
	LLAVE EN "ELE"	X		
	EXTINTOR		NO POSEE	
	TRIANGULO REFLECTIVO		NO POSEE	
	LAVAMANOS	X		
	BAULERA	X		
NO POSEE INTERCOMUNICADOR, SIN EMBARGO NO SE POSEE DIVISION ENTRE AMBAS CABINAS, EXISTE FACIL COMUNICACIÓN	INTERCOMUNICADOR		NO POSEE	
	RELOJ EMPOTRADO		NO POSEE	
	BASURERO PEQUEÑO	X		
EN COLOR NEGRO, DEBEN PINTARSE Y VERIFICAR SI ES COMPATIBLE EL SISTEMA INSTALADO EN EL PAIS.	CILINDROS DE OXIGENO (2)	X		
SE REALIZO PRUEBA Y FUNCIONA CORRECTAMENTE	TENSIOMETRO (EMPOTRADO)	X		
	TERMOMETRO (EMPOTRADO)		NO POSEE	
	VENTILADOR MECANICO (EMPOTRADO)		NO POSEE	
	CAMILLA DE PALA		NO POSEE	
	ESTADO DE LLANTAS		X	
	ESTADO DE TAPICERIA		X	
	CAMILLA PRINCIPAL	X		
SE VERIFICO FUNCIONANDO	SISTEMA DE SALIDA DE OXIGENO (EMPOTRADO)	X		
	CAMILLA PLEGABLE PARA TRASLADO		NO POSEE	
	CAMARA	X		
	GOLPES/CORROSION/OTROS		NO SE OBSERVAN GOLPES, ALGUNOS RAYONES MINUSCULOS EN LATERALES	

#### 4- Ambulancia Marca Toyota Hiace, Año 2009, con Póliza 81028 / Recibida en Fecha 16 de Agosto de 2018

**Tramite de Placas:** Este vehículo, ya cuenta con Placas Nacionales N-12412

**Ubicación Actual de Ambulancia:** Bosem Monserrat

#### Evaluación Técnica, Descripción del vehículo y sus accesorios

Datos del Vehículo			
CHASIS GRAVADO	TRH2260005944	N° CILINDROS	4
VIN	TRH2260005944	CILINDRADA	2700
N° MOTOR	2TR-0747552	PESO	2790
AÑO	2009	N°PUERTAS	4
MARCA	TOYOTA	N° PLACA	EN TRAMITE
LINEA Y ESTILO	AMBULANCIA	UBICACIÓN VOLANTE	IZQUIERDO
CLASE	AMBULANCIA	CONDICION DE VEHICULO	EN BUEN ESTADO
COLOR	BLNACO CON FRANJA ROJA	FECHA DE PRODUCCION	15/01/2009
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA	MODELO	0
CAPACIDAD ASIENTOS	2	EN CALIDAD	DONACION JAPON
VALOR (POLIZA)	\$ 1,105.00	COBERTURA DE SEGURO	EN TRAMITE
VALOR CONTABLE	EN TRAMITE	KM	169,949
FECHA DE INTRODUCCION (SEGÚN POLIZA 81028):	16 DE AGOSTO 2018		

ESTADO ACTUAL: OBSERVACIONES:	ACCESORIOS EN CABINA ASISTENCIAL	FUNCIONAMIENTO Y CONDICION		
		BUENO	REGULAR	MALO
	AIRE ACONDICIONADO CABINA	X		
	AIRE ACONDICIONADO CABINA ASISTENCIAL	X		
	SISTEMA SUBE VIDRIOS	X		
LUZ BAJA DE LADO IZQUIERDO DELANTERO NO FUNCIONA, LUCES DE LAS DOS CABINAS FUNCIONANDO PERFECTAMENTE	SISTEMA DE LUCES		X	
	SISTEMA AMORTIGUACION PUERTA TRASERA	X		
SE VERIFICARON LUCES Y SONIDOS FUNCIONANDO	SIRENA	X		
SE VERIFICARON CUATRO LLANTAS CON RINES ADICIONALES DENTRO DEL VEHICULO, EN BUENAS CONDICIONES	LLANTA DE REPUESTO	X		
	MICA	X		
	LLAVE EN "ELE"	X		
	EXTINTOR		NO POSEE	
	TRIANGULO REFLECTIVO		NO POSEE	
	LAVAMANOS	X		
ASIENTO DE BAUL NO SE LOGRA CERRAR, ATORADO	BAULERA		X	
SE REALIZO PRUEBA, NO SE COMUNICA CON CABINA ASISTENCIAL, SINEMBARGO NO POSEE DIVISION ENTRE AMBAS CABINAS, EXISTE FACIL COMUNICACIÓN	INTERCOMUNICADOR			X
	RELOJ EMPOTRADO		NO POSEE	
	BASURERO PEQUEÑO	X		
EN COLOR NEGRO, DEBEN PINTARSE Y VERIFICAR SI ES COMPATIBLE EL SISTEMA INSTALADO EN EL PAIS.	CILINDROS DE OXIGENO (2)	X		
SE REALIZO PRUEBA Y FUNCIONA CORRECTAMENTE	TENSIOMETRO (EMPOTRADO)	X		
	TERMOMETRO (EMPOTRADO)		NO POSEE	
	VENTILADOR MECANICO (EMPOTRADO)		NO POSEE	
	CAMILLA DE PALA		NO POSEE	
	ESTADO DE LLANTAS	X		
	ESTADO DE TAPICERIA		X	
	CAMILLA PRINCIPAL	X		
SE REALIZO PRUEBA Y AL PARECER NO RECIBE ENERGIA	SISTEMA DE SALIDA DE OXIGENO (EMPOTRADO)		NO SE LOGRO DETERMINAR SU FUNCIONAMIENTO	
	CAMILLA PLEGABLE PARA TRASLADO		NO POSEE	
	CAMARA	X		
	GOLPES/CORROSION/OTROS		PEQUEÑA ENDIDORA DE LADO IZQUIERDO, NO MAYOR A 3 CM, NO SE OBSERVA CORROSION	